

СОГЛАСОВАНО

заместителем министра образования
Ставропольского края



Г.С. Зубенко

2025 г.

УТВЕРЖДЕНО

директором ГКОУ «Специальная
(коррекционная) общеобразовательная
школа № 33 города Ставрополя»



С.В. Егорова

Приказ № 293-02

2025 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

**государственного казенного общеобразовательного учреждения
«Специальная (коррекционная) общеобразовательная
школа № 33 города Ставрополя»**

2025 год

Содержание

1.Паспорт доступности.....	2
2.Анкета.....	5
3.Акт обследования.....	7
<i>Приложения</i>	
4.Территория, прилегающая к зданию.....	10
5.Входы, выходы в здание.....	12
6.Пути движения внутри здания.....	15
7.Зоны целевого назначения.....	17
8.Санитарно-гигиенические помещения.....	20
9.Система информации и связи	23
10.Заключение.....	26

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: образование
- 1.2. Назначение: образовательное
- 1.3. Адрес объекта: 355012 Ставропольский край, г.Ставрополь, ул. Маяковского, д. 16.
- 1.4. Сведения о размещении объекта:
-школьное (нежилое здание) Литер А-А1-А2, общая площадь 3851,3 кв. м. Литер А- здание 2 этажа 1939г. А1- здание 3 этажа 1976г. А-2 здание 3 этажа 1980г.
- наличие земельного участка да; 6400 кв. м
- 1.5. Год постройки здания: Литер А- здание 2 этажа 1939г., А1- здание 3 этажа 1976г., А-2 здание 3 этажа 1980г.,
последнего капитального ремонта: нет
- 1.6. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего –2025г.

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.7. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование):
Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа №33 города Ставрополя»
- 1.8. Юридический адрес организации (учреждения):355012 Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Маяковского, д16.
Телефон: 8 (8652) 26-06-41 E-mail: sochint33@mosk.stavregion.ru
- 1.9. Основание для пользования объектом: оперативное управление
- 1.10. Форма собственности: государственная
- 1.11. Территориальная принадлежность: региональная.
- 1.12. Вышестоящая организация: Министерство образования Ставропольского края
- 1.13. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 355003 г. Ставрополь, ул.Ломоносова,д.3Телефон:8 (8652) 37-23-60, 8(8652) 37-23-60, 8 (8652) 37-23-94 (факс),E-mail:info@stavminobr.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. Сфера деятельности: образование
- 2.2. Категории обслуживаемого населения по возрасту: несовершеннолетние, совершеннолетние граждане
- 2.3. Категории обслуживаемых инвалидов (по виду нарушений): инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, инвалиды с умственной отсталостью
- 2.4. Виды услуг: образовательные
- 2.5. Форма оказания услуг: на объекте
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день) 222 человек
- 2.7. Участие в исполнении ИПРА инвалида, ребенка-инвалида: да

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) по маршруту следования автобуса № 14, № 52; маршрутного такси №40, № 120 до остановки «Улица Маяковского»
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: есть частично (для детей-инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата): микроавтобус для перевозки инвалидов MERCEDES-BENS-2232D2
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: 10 м
- 3.2.2. время движения (пешком): 1-2 мин
- 3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: нет
- 3.2.4. Перекрестки: регулируемые

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта* (формы обслуживания)
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДП-В
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ДП-В
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДП-В
4.	с нарушениями зрения	ДЧ-В
5.	с нарушениями слуха	ДЧ-В
6.	с нарушениями умственного развития	ДП-В

Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – временно недоступно

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон **

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности для основных категорий инвалидов**					
		К для передвигающихся на креслах-колясках	О с другими нарушениями опорно-двигательного аппарата	С с нарушениями зрения	Г с нарушениями слуха	У с умственными нарушениями	Для всех категорий МГН
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП	ДП	ДЧ	ДП	ДП	ДПВ
2	Вход (входы) в здание	ДП	ДП	ДЧ	ДЧ	ДП	ДЧВ
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП	ДП	ДЧ	ДЧ	ДП	ДЧВ
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДП	ДЧВ
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП	ДП	ДП	ДП	ДП	ДПВ
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДП	ДЧВ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП	ДП	ДП	ДП	ДП	ДПВ
8	Все зоны и участки	ДП	ДП	ДЧ	ДЧ	ДП	ДЧВ

** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности учреждения: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично всем.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2.	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Не нуждается
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5.	Санитарно-гигиенические помещения	Не нуждается
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	Не нуждается
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8.	Все зоны и участки	Текущий ремонт

* Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ:

в рамках исполнения плана по обеспечению доступности объекта государственного казенного общеобразовательного учреждения «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа №33 города Ставрополя» 2025г.

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: беспрепятственный доступ (эвакуация) на объект и передвижения внутри здания обслуживаемых инвалидов всех категорий (по виду нарушений)

4.4. Для принятия решения требуется финансирование

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ: да

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

Анкета обследования объекта: № акта от «10» января 2025 г.

Акта обследования объекта: № акта от «10» января 2025 г.

Решения рабочей Комиссии государственного казенного общеобразовательного учреждения «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа №33 города Ставрополя» от «10» января 2025 г.

В составе:

председатель Правления

РО ВОРДИ СК Ковалевой А.С.

заведующая хозяйством Василенко Н.И.

социального педагога Ульянич Т.А.

социального педагога Тушаевой Г.В.

педагога – психолога Дубровиной Ю.С.

учителя трудового обучения Мурчич Ю.Д.

Директора государственного казенного общеобразовательного учреждения «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 33 города Ставрополя» Егоровой С.В.

АНКЕТА
(информация об учреждении)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: образование
- 1.2. Назначение: образовательное
- 1.3. Адрес объекта: 355012 Ставропольский край, г.Ставрополь, ул. Маяковского, д. 16.
- 1.4. Сведения о размещении объекта:
- школьное (нежилое здание) Литер А-А1-А2, общая площадь 3851,3 кв. м. Литер А- здание 2 этажа 1939г. А1- здание 3 этажа 1976г. А-2 здание 3 этажа 1980г.
- наличие земельного участка да; 6400 кв. м
- 1.5. Год постройки здания: Литер А- здание 2 этажа 1939г., А1- здание 3 этажа 1976г., А-2 здание 3 этажа 1980г., последнего капитального ремонта: нет
- 1.6. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего -2025г.

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.7. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Государственное казенное общеобразовательное учреждение Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 33 города Ставрополя
- 1.8. Юридический адрес организации (учреждения): 355012 Ставропольский край, г.Ставрополь, ул. Маяковского, д. 16.
- 1.9. Основание для пользования объектом: оперативное управление
- 1.10. Форма собственности: государственная
- 1.11. Территориальная принадлежность: региональная
- 1.12. Вышестоящая организация (наименование): Министерство образования Ставропольского края
- 1.13. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 355003г. Ставрополь, ул. Ломоносова, д.3. Телефон: 8 (8652) 37-23-60, 8(8652) 37-23-60, 37-23-94 (факс), E-mail: info@stavminobr.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. Сфера деятельности: образование
- 2.2. Виды оказываемых услуг: образовательные
- 2.3. Форма оказания услуг: на объекте
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: несовершеннолетние, совершеннолетние граждане
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, инвалиды с умственной отсталостью
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 222 человека
- 2.7. Участие в исполнении ИПРА инвалида, ребенка-инвалида: да

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) по маршруту следования автобуса № 14, №52; маршрутного такси №40, № 120 до остановки «Улица Маяковского»

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту есть частично (для детей-инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата): микроавтобус для перевозки инвалидов MERCEDES-BENS-2232D2

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- 3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: 10 м
- 3.2.2. время движения (пешком): 1-2 мин
- 3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: нет
- 3.2.4. Перекрестки: регулируемые
- 3.2.5. Информация на пути следования к объекту: нет
- 3.2.6. Перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да

3.3. Вариант организации доступности (формы обслуживания) *

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДПВ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ДПВ
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДПВ
4.	с нарушениями зрения	ДЧВ
5.	с нарушениями слуха	ДЧВ
6.	с нарушениями умственного развития	ДПВ

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2.	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Не нуждается
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5.	Санитарно-гигиенические помещения	Не нуждается
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	Не нуждается
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8.	Все зоны и участки	Текущий ремонт

* Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
учреждения
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: образование

1.2. Назначение: образовательное

1.3. Адрес объекта: 355012 Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Маяковского, д. 16.

1.4. Сведения о размещении объекта:

- школьное (нежилое здание) Литер А-А1-А2, общая площадь 3851,3 кв. м. Литер А- здание 2 этажа 1939г., А1- здание 3 этажа 1976г., А-2 здание 3 этажа 1980г.

- наличие земельного участка да; 6400 кв. м

1.5. Год постройки здания: Литер А- здание 2 этажа 1939г., А1- здание 3 этажа 1976г., А-2 здание 3 этажа 1980г., последнего капитального ремонта: нет

1.6. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего –2025г.

1.7. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа №33 города Ставрополя»

1.8. Юридический адрес организации (учреждения): 355012 Ставропольский край, г.Ставрополь, ул. Маяковского, д. 16. Телефон: 8 (8652) 26-06-41 E- mail: sochint33@mosk.stavregion.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: образование

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)по маршруту следования автобуса № 14, №52; маршрутного такси №40, № 120 до остановки «Улица Маяковского»

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту есть частично (для детей-инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата): микроавтобус для перевозки инвалидов MERCEDES-BENS-2232D2

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: 10 м

3.2.2. время движения (пешком): 1-2 мин

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДПВ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ДПВ
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДПВ
4.	с нарушениями зрения	ДЧВ
5.	с нарушениями слуха	ДЧВ
6.	с нарушениями умственного развития	ДПВ

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДПВ
2.	Вход (входы) в здание	ДЧВ
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧВ
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧВ
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ДПВ
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧВ
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДПВ

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: Состояние доступности объекта оценено как доступно полностью всем.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2.	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Не нуждается
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5.	Санитарно-гигиенические помещения	Не нуждается
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8.	Все зоны и участки	Текущий ремонт

*Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ:

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: беспрепятственный доступ (эвакуация) на объект и передвижения внутри здания обслуживаемых инвалидов всех категорий (по виду нарушений)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): доступно в полном объеме

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.2. согласование работ с надзорными органами

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ: Да

5. Особые отметки

Приложения

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту	10-11
2. Входа (входов) в здание	12 - 14
3. Путей движения в здании	15- 16
4. Зоны целевого назначения объекта	17 - 19
5. Санитарно-гигиенических помещений	20 - 22
6. Системы информации (и связи) на объекте	23-25
7. Заключение	26
8. Паспорт БТИ, поэтажные планы	27

Директор государственного казенного
общеобразовательного учреждения
«Специальная (коррекционная) общеобразовательная
школа №33 города Ставрополя»

Егорова С.В.

Члены рабочей группы:

Председатель Правления

РО ВОРДИ СК Ковалева А.С. _____

заведующая хозяйством Василенко Н.И. _____

социальный педагог Ульянич Т.А. _____

социальный педагог Тушаева Г.В. _____

педагог-психолог Дубровина Ю.С. _____

учитель трудового обучения Мурчич Ю.Д. _____

I. Результаты обследования:**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)****Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа №33 города Ставрополя»**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	Фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1.	Вход (входы) на территорию	Есть		Замечаний нет. Пандус приведен в соответствие с нормой, установлены перила, расширены дверные проемы	-	-	-
1.2.	Путь (пути) движения на территории	Есть		Замечаний нет	-	-	-
				Металлические ворота заменены на автоматические металлические ворота. Кнопка управления ворот находится на пункте охраны учреждения	-	-	-
1.3.	Лестница (наружная)	Есть		Установлены перила, кнопка вызова персонала, информирующие таблички с дублирующими рельефными знаками. Отсутствуют предупредительные тактильные полосы, краевые ступени лестничных маршей не выделены цветом	О, С, Г	Нанести предупредительные тактильные полосы, краевые ступени лестничных маршей выделить цветом	Текущий ремонт

1.4.	Пандус (наружный)	Есть		Замечаний нет. Установлены перила ограждения в соответствии с нормой	-	-	-
1.5.	Автостоянка и парковка	Есть	     	Замечаний нет. Автостоянка напротив объекта соответствует нормам: от 201 до 1000 чел. –11 мест, в том числе для автотранспорта инвалидов на кресле-коляске. Во дворе школы имеется оборудованная автостоянка для подвоза инвалидов на кресле-коляске. При входе на территорию объекта оборудована автостоянка и парковка (достаточное количество парковочных мест с учетом автотранспорта инвалидов на кресле-коляске)	К, О, С	-	-
1.6	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	К, О, С		

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования
		Пункт функционально-планировочного элемента	Фото	
Территория, прилегающая к учреждению (лестница наружная)	ДЧВ	1.3	 	Текущий ремонт: нанести предупредительные тактильные полосы, краевые ступени лестничных маршей выделить цветом

Территория, прилегающая к учреждению (автостоянка и парковка)	ДЧВ	1.5		
---	-----	-----	---	--

* Указывается: **ДП-В** – доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** – доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** – доступно условно, **ВНД** – недоступно

**Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично всем.

I. Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание

Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа №33 города Ставрополя»

№ п/п	Наименование функционального планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Основной главный вход							
2.1.	Лестница (наружная)	есть		Отсутствуют предупредительные тактильные полосы, краевые ступени лестничных маршей не выделены цветом	О,С,Г	Нанести предупредительные тактильные полосы, краевые ступени лестничных маршей выделить цветом	Текущий ремонт
2.2.	Пандус (наружный)	есть		Замечаний нет. Установлен пандус в соответствии с нормами	-	-	-
2.3.	Входная площадка (перед дверью)	есть		Замечаний нет	-	-	-
2.4.	Дверь (входная)	есть		Замечаний нет. Дверной проем расширен, установлены информирующие таблички с дублирующими рельефными знаками.	-	-	-
2.5.	Тамбур	есть		Замечаний нет. Расширен дверной проем в соответствии с нормой	-	-	-
2.6	ОБЩИЕ	-	-	Замечаний нет.		Нанести	Текущий ремонт

	требования к зоне			Дверной проем расширен, установлены информирующие таблички с дублирующими рельефными знаками, установлен пандус в соответствии с нормами	К, О, С	предупредительные тактильные полосы, краевые ступени лестничных маршей выделить цветом	
Запасной вход справа							
2.6.	Лестница (наружная)	есть		Замечаний нет. Отремонтированы пороги, установлены поручни	-	-	-
2.7.	Пандус (наружный)	есть		Замечаний нет. Установлена платформа подъемная для маломобильных групп населения	-	-	-
2.8.	Входная площадка (перед дверью)	есть		Установлена кнопка вызова сотрудника	К, О, С	-	-
2.9.	Дверь (входная)	есть		Замечаний нет	-	-	-

2.10.	Тамбур	есть		Замечаний нет	-	-	-
2.11	Общие требования к зоне	-	-	Отсутствует кнопка вызова сотрудника установлена платформа подъемная для маломобильных групп населения, установлены перила.	К, О, С	Установить кнопку вызова сотрудника	Текущий ремонт

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования
		фото		
Основной вход	ДЧВ			Текущий ремонт: нанести предупредительные тактильные полосы, краевые ступени лестничных маршей выделить цветом
Запасной вход справа	ДЧВ			-

* Указывается: **ДП-В** – доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** – доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** – доступно условно, **ВНД** – недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично всем.

I. Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа №33 города Ставрополя»

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1.	Коридор (вестибюль, зона ожидания)	есть		Частично установлены информационные таблички о препятствиях	О, К, С	Дооборудовать информационные таблички о препятствиях	Текущий ремонт
3.2.	Лестница (внутри здания)	есть		Отсутствуют знаки, предупреждающие об окончании перил	О, К, С	Необходимо установить непрерывный поручень перил с внутренней стороны лестницы в соответствии с требованиями, установить тактильные предупреждающие знаки об окончании перил	Текущий ремонт
3.3.	Пандус (внутри здания)	нет		Замечаний нет. Наличие автономного подъемного устройства для беспрепятственного			Альтернативная форма

				перемещения лиц с нарушениями ОДА вдоль лестничного марша с универсальным складным креслом	К, О, С	-	обслуживания
3.4	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	Частично отсутствует предупредительная информация о препятствиях, отсутствуют тактильные предупреждающие знаки об окончании перил	К, О, С, Г	Доустановить информационные таблички о препятствиях, непрерывный поручень перил с внутренней стороны лестницы в соответствии с требованиям, установить тактильные предупреждающие знаки об окончании перил	Текущий ремонт

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования
		Фото		
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДЧВ			Текущий ремонт: доустановить информационные таблички о препятствиях, непрерывный поручень перил с внутренней стороны лестницы в соответствии с требованиям, установить тактильные предупреждающие знаки об окончании перил

* Указывается: **ДП-В** – доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** – доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** – доступно условно, **ВНД** – недоступно

**Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично всем.

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа №33 города Ставрополя»

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	Фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1.	Кабинетная форма обслуживания	есть	     	<p>Пороги в дверных проёмах, несоответствие ширины дверного проёма.</p> <p>Установлены частично информирующие таблички с дублирующими рельефными знаками о назначении помещений</p>	К, О, С, Г, У	<p>Убрать пороги, расширение дверных проёмов возможно только при реконструкции здания</p> <p>Дооборудовать информирующие таблички с дублирующими рельефными знаками о назначении помещений</p>	Текущий ремонт

4.2	Зальная форма обслуживания (актовый зал, спортивный зал, тренажерный зал)	есть		<p>Пороги в дверных проёмах.</p> <p>Установлены частично информирующие таблички с дублирующими рельефными знаками о назначении помещений</p>	К, О, С, Г	<p>Убрать пороги, расширение дверных проёмов возможно только при реконструкции здания.</p> <p>Дооборудовать информирующие таблички с дублирующими рельефными знаками о назначении помещений.</p> <p>Дооборудовать акустическими и тактильными средствами предупреждения об опасностях</p>	Текущий ремонт
4.3	ОБЩИЕ требования к зоне			<p>Пороги в дверных проёмах, несоответствие ширины дверного проёма. Установлены частично информирующие таблички с дублирующими рельефными знаками о назначении помещений</p>	К, О, С, Г	<p>Убрать пороги, расширить дверные проёмы, дооборудовать информирующие таблички с дублирующими рельефными знаками о назначении помещений.</p> <p>Дооборудовать акустическими и тактильными средствами предупреждения об опасностях</p>	Текущий ремонт

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования
		Фото		

<p>Зона обслуживания инвалидов</p>	<p>ДЧИ (К, О, С, Г)</p>		<p>Текущий ремонт: убрать пороги, расширить дверные проёмы, дооборудовать информирующие таблички с дублирующими рельефными знаками о назначении помещений, дооборудовать акустическими и тактильными средствами предупреждения об опасностях</p>
------------------------------------	-----------------------------	--	--

* указывается: **ДП-В** – доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** – доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** – доступно условно, **ВНД** – недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно.

I. Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа №33 города Ставрополя»

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	Фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1.	Туалетная комната	Есть		Замечаний нет. Расширен дверной проем, установлены поручни и опоры, кнопка вызова сотрудника	К, С, О, Г	-	-

5.2.	Душевая/ ванная комната	есть		Замечаний нет. Установлен душ, поручни и опоры, кнопка вызова сотрудника	К, С, О, Г	-	-
5.3.	Гардеробная	есть		Замечаний нет	-	-	-
5.4	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	Замечаний нет. Расширен дверной проем, установлен душ, установлены поручни и опоры, кнопка вызова сотрудника, сделан текущий ремонт в 2 гардеробных	-	-	-

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования
		Фото		

<p>Санитарно-гигиенические помещения</p>	<p>ДПВ</p>		
			

* Указывается: **ДП-В** – доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** – доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** – доступно условно, **ВНД** – недоступно


**Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно полностью всем.

I. Результаты обследования:**6. Системы информации на объекте**

Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа №33 города Ставрополя»

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	Фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ

6.1.	Визуальные средства	есть		<p>Установлены информационные таблички о назначении помещений и специалистах; система видеоповещения «Бегающая строка»</p>	С, Г, О, К	<p>Дооборудовать информационные таблички о назначении помещений и специалистах согласно требованиям, приобрести электронное табло</p>	Текущий ремонт
6.2.	Акустические средства	есть		<p>Замечаний нет: установлена звуковая сигнализация оповещения о пожаре АС-2, «ROXTON»</p>	С, Г, О, К		-

6.3.	Тактильные средства	Есть		Частично установлены тактильные средства предупреждения об опасностях	С	Дооборудовать тактильные средства предупреждения об опасностях	Текущий ремонт
6.4	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	Частично отсутствует тактильная, световая, визуальная системы предупреждения	С	Дооборудовать тактильную систему предупреждения	Текущий ремонт

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования)	Приложение	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования
		Фото	
Системы информации на объекте	ДЧВ		Текущий ремонт: дооборудовать тактильную систему предупреждения об опасностях
			

--	--	--	--

* Указывается: **ДП-В** – доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** – доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** – доступно условно, **ВНД** – недоступно

**Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично всем.

Заключение

Учитывая вышеизложенное в анкете (информации об учреждении), акте обследовании, рабочая группа пришла к следующему заключению, что состояние доступности объекта оценено как доступно частично всем. Для изменения состояния доступности объекта на доступно полностью всем необходимо:

Пути движения внутри здания:

1. в коридоре (вестибюле, зоне ожидания) дооборудовать информационные таблички о возможных препятствиях;
2. на лестнице (внутри здания) установить непрерывный поручень перил с внутренней стороны лестницы в соответствии с требованиями;
3. установить тактильные предупреждающие знаки об окончании перил.

Директор ГКОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 33 города Ставрополя»

Егорова С.В.



Члены рабочей группы:

Председатель Правления

РО ВОРДИ СК

Ковалева А.С.

заведующая хозяйством Василенко Н.И.

социальный педагог Ульянич Т.А.

социальный педагог Тушаева Ф.В.

педагог – психолог Дубровина Ю.С.

учитель трудового обучения Мурчич Ю.Д.